


MORTIER DE SCELLEMENT ÉPOXY ACRYLATE À PRISE RAPIDE

Version 02.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



- **COULEUR** : gris
- **RÉSINE** : époxy acrylate sans styrène
- **DURCISSEUR** : peroxyde de benzoyle
- **CONDITIONNEMENT** : cartouche de 280 mL utilisable avec pistolet mastic

PROPRIÉTÉS :

- Base d'époxy acrylate : plus résistant que le polyester.
- Ne contient pas de styrène, n'a pas d'odeur volatile.
- Prise rapide : la charge peut être appliquée après 15 à 20 min suivant la température ambiante.
- Efficace en corps plein ou en corps creux, sur supports friables ou non.
- Performances identiques sur support sec ou humide.
- Haute résistance à la traction, au cisaillement et à la charge.

Température (°C)	Temps de manipulation	Temps de mise sous charge
-10	2 h 30	5 h 30
-5	1 h 10	4 h
0	40 min	2 h
5	20 min	50 min
10	10 min	25 min
20	4 min	20 min
30	2 min	15 min

Charges de service

Tige filetée acier	M8	M10	M12	M16	M20
Diamètre de la tige (mm)	8	10	12	16	20
Diamètre de perçage (mm)	10	12	14	20	25
Profondeur (mm)	80	100	120	160	200
Charge de service (kN) tiges 5,6 béton C20/25	4	7	10	19	30
Charge de service (kN) tiges 8,8 béton C35/45	5	9	12	23	37

- Tenue aux produits chimiques :
 - Immersion longue : eau, eau salée, eau chaude < 60°C, essence, kérosène, gasoil.
 - Immersion temporaire : méthanol, acétone, soude à 50%, acide chlorhydrique à 10%, acide citrique, eau chloré, white spirit
 - Immersion non recommandée : acide sulfurique à 50%

MODE D'EMPLOI :

- En corps pleins :
 - Percer avec une mèche de diamètre supérieure à la tige filetée pour le travail à effectuer (voir le tableau "charges de service").
 - Remplir le trou percé avec le produit puis introduire la tige filetée (temps de prise de 2 à 4 min).
 - Attendre entre 15 et 25 minutes avant de mettre sous charge.
- En corps creux :
 - Percer avec une mèche de diamètre égal à celui du tamis qui servira à accueillir la tige filetée choisie pour le travail à effectuer (voir le tableau "charges de service").
 - Remplir le tamis mis en place avec le produit puis introduire la tige filetée (temps de prise de 2 à 4 min).
 - Attendre entre 15 et 25 min avant de mettre sous charge.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Fixation des machines, poutres, d'armoires, de gonds, de tout assemblage nécessitant des points d'ancrages de manière générale, reprise de fers à béton...

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.